

Guante de aramida (Kevlar) con felpa resistente a 500 °C de calor por contacto (EN 407)

Guantes para alta temperatura y soldadura · Kavall Weld · SKU KV-024 · 16 de julio de 2026

Descripción

El Guante de aramida de Kavall resiste el calor por contacto y radiante, las chispas y la salpicadura de metal fundido en procesos de soldadura y trabajo térmico. El material y la costura están pensados para durar en el taller sin perder sensibilidad. Frente a Chicago, Weldas, NSA, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

Características y beneficios

- Soporte: Tejido de aramida (Kevlar) con felpa, para el nivel de protección que exige fundicion ligera.
- Calor hasta 500 °C: resiste el contacto térmico y la radiación del proceso.
- L

Especificaciones

Material	Kevlar
Temperatura máxima	500 °C
Proceso	General
Forro	Felpa de aramida (terry)
Material del soporte	Tejido de aramida (Kevlar) con felpa
Tipo de puño	Manguito de piel 15 cm
Longitud	350 mm
Antiestático	No
Sin látex	Sí
Temperatura de lavado	No lavable (limpieza en seco)
Norma EN 388	3143X
Normas	EN 407:2020, EN 388, ANSI/ISEA 105-2024, NOM-017-STPS-2024

Certificaciones y normas

NOM-017-STPS-2024

EN 407:2020 — 500 °C

ANSI/ISEA 105-2024

Presentación y disponibilidad

Tallas	CH, M, G, XG, 2XG
Precio de lista (desde)	\$650 MXN / par

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

Equivalencias (reemplaza a)

Chicago Protective Kevlar-felpa · Weldas 10-2385 · NSA Kevlar terry